

#### 9.7.2. Zamurowany otwór okienny do wyburzenia

- przemurowanie ubytków łuków w przejściu
- przemurowanie narożników
- wykucie zamurowania otworu okiennego nad przejściem łukowym, uzupełnienie ubytków ceglanych z wyprowadzeniem naroży
- prace renowacyjne ścian z uzupełnieniem ubytków cegieł, wg technologii renowacji opisanej w poz. 5.1.2.b. pt. "renowacja ścian ceglanych, sklepień, łuków" oraz szczegółów na rysunku A25



fot. 9.7.3. pomieszczenie nr 0.7

widoczne przejście łukowe oraz zamurowany otwór okienny do wyburzenia w pomieszczeniu kazamaty 07