

9.7.1. Zamurowane przejście do wyburzenia

- wykucie zamurowania przejścia łukowego, uzupełnienie ubytków ceglanych
- prace renowacyjne ścian z uzupełnieniem ubytków cegieł, wg technologii renowacji opisanej w poz. 5.1.2.b. pt. "renowacja ścian ceglanych, sklepień, łuków" oraz szczegółów na rysunku A25



fot. 9.7.2. pomieszczenie nr 0.7

widoczne wtórne zamurowanie w przejściu łukowym w pomieszczeniu kazamaty 07- do wyburzenia