

9.7. Pomieszczenie kazamaty 0.7:

- przemurowanie ubytków warstw murów na grubość 1 cegły (28cm)
- przemurowanie ubytków łuków w przejściu
- przemurowanie narożników
- wykucie zamurowania otworu okiennego nad przejściem łukowym, uzupełnienie ubytków ceglanych z wyprowadzeniem naroży
- wykucie zamurowania przejścia łukowego, uzupełnienie ubytków ceglanych
- prace renowacyjne ścian z uzupełnieniem ubytków cegieł, wg technologii renowacji opisanej w poz. 5.1.2. pt. "Prace murarskie i zabezpieczające ścian" oraz szczegółów na rysunku A25



1
2
3
fot. 9.7.1. pomieszczenie nr 0.7