

9.5.1. Wyburzenia wtórnych ścianek działowych

- wyburzenie ścianek działowych wtórnych
- prace renowacyjne ścian z uzupełnieniem ubytków cegieł, wg technologii renowacji opisanej w poz. 5.1.2. pt. "Prace murarskie i zabezpieczające ścian" oraz szczegółów na rysunku A25



1
fot. 9.5.2. pomieszczenie nr 0.6

widoczne wtórne zamurowanie do wyburzenia w pomieszczeniu
kazamaty 06