

9.13. Szczegóły prac renowacyjnych w przejściu pod bramą:

- częściowe skucie tynku
  - uzupełnienie tynków wapiennych
  - malowanie pomieszczenia farbą mineralną (wapienną)
- wg opisu w poz. 5.14



widok przejścia pod bramą

fot. 9.13.1. przejście pod bramą